

# SYSTEM **STAL<sup>2</sup>** GALECO

# Návod na montáž

## 1. Poznámky pred montážou



obr. 1



obr. 2




obr. 3

- 1.1 Systém Galeco STAL2 nemontujte pri teplotách nižších ako 5°C.
- 1.2 Prvky systému Galeco STAL2 skladujte až do montáže v ich pôvodných obaloch.
- 1.3 Diely skladujte v miestach nevystavených účinkom vlhkosti. Fólie z odkvapových žľabov a rúr odstráňte najneskôr do 3 mesiacov od dátumu zakúpenia.
- 1.4 V systéme Galeco STAL2 existujú tri druhy hákov:
  - celové háky (**obr. 1**) vybavené v ich dolnej časti tzv. zámkom pre upevnenie podhlľadových krytov. Podhlľadový kryt je dlhým prvkom umožňujúcim zakrytie odkvapového žľabu.
  - ploché celové háky a ploché dlhé ploché (**obr. 2, 3**), ktoré nie sú vybavené zámkami pre upevnenie podhlľadových krytov

a pri montáži systému Galeco STAL2 sú teda len voliteľným estetickým riešením, bez možnosti použitia podhlľadového krytu.

- 1.5 Systém pri použití podhlľadových krytov odkvapového žľabu montujte vo vodorovnej polohe (bez spádu), nakoľko akákolvek odchýlka od tejto polohy môže následne znemožniť správne upevnenie krytu v dolných zámkoch čelových hákov. Okrem toho treba v tomto prípade venovať osobitnú pozornosť aj tomu, aby mali krovky rovnakú dĺžku a aby bola čelová doska priamočiara. Ak neplánujete inštaláciu podhlľadových krytov, odkvapové žľaby systému je možné inštalovať so spádom 3 mm/1 m smerom k odtoku.



obr. 4



obr. 5




obr. 6

- 1.6 Dlhé prvky systému treba rezať pílkou na kov alebo nožnicami na plech. Pri rezaní ocelových prvkov nepoužívajte brúsne nástroje, pretože vysoká teplota a drobné úlomky, ktoré pri ich používaní vznikajú, môžu poškodiť ochrannú vrstvu a jadro plechu.
- 1.7 Odporúčaná max. vzdialenosť medzi hákmi je 60 cm.
- 1.8 Háky pri odtokoch, spojkách a rohoch inštalujte vo vzdialosti max. 15 cm od daného prvku (**obr. 4**).

- 1.9 V systéme Galeco STAL2 sa dilatačná spojka pevne pripieva k čelovej doske a slúži len na spojenie jedného odkvapového žlabu s druhým (**rys. 5, 6**).
- 1.10 Odkvapové žlaby systému Galeco STAL2 inštalujte pred ukladaním strešnej krytiny.
- 1.11 Aby ste sa vyhli poškodeniu systému snehom a ľadom, používajte snehové zábrany.

## 2. Plánovanie systému

Na základe porovania údajov z tabuľky s plochou, ktorú chcete odvodniť, zvolte počet zvodových rúr a také ich usporiadanie, ktoré bude pre Vašu budovu najvhodnejšie. Údaje v tabuľke určujú maximálnu plochu strechy, z ktorej je schopná jedna zvodová rúra odvádzat vodu v prípade jej umiestnenia na boku alebo v strede.



Plocha strechy v m<sup>2</sup> =  
(C/2 + B) x dĺžka strechy.

## Tabuľka účinnosti

Umiestnenia zvodovej rúry



Kapacita systému\*

90 m<sup>2</sup>




180 m<sup>2</sup>

\* Vyššie uvedené výpočty boli vykonané pri predpokladanej intenzite zrážok 75 mm/h a pre strechu so sklonom maximálne 50 stupňov. Pre strechy so sklonom menším ako 10

stupňov, respektíve v prípade plochých striech, je maximálna efektívna plocha strehy rovná celej ploche strechy.

## 3. Montáž úrovne odkvapových žľabov



obr. 7




obr. 8



obr. 9




obr. 10



obr. 11



obr. 12



obr. 13



obr. 14



obr. 15



obr. 16



obr. 17

- 3.1 Odkvapový žlab musí byť vzhľadom na koniec strechy umiestnený takým spôsobom, aby línia predstavujúca predĺženie strechy prechádzala vonkajším okrajom odkvapového žlabu (viď príklad použitia na obr. 7) a aby dažďová voda padala presne do žlabu. V situácii, keď táto línia vzhľadom na konštrukciu strehy prechádza pod vonkajším okrajom odkvapového žlabu, na streche namontujte snehové zábrany, vďaka ktorým bude možné chrániť žlab pred prípadným poškodením spôsobeným zosúvajúcim sa snehom.
- 3.2 Určite polohu odtoku (**obr. 8, 9**) a následne na každej strane odtoku namontujte jeden hák.
- 3.3 Medzi týmito hákmi napnite šnúrky (**obr. 10**).
- 3.4 Podľa línie určenej napnutými šnúrkami určite polohy zvyšných hákov a namontujte ich dodržujúc medzi nimi rozostupy maximálne 60 cm. Pri plánovaní polohy jednotlivých hákov berte do úvahy všetky spoje nachádzajúce sa na úrovni odkvapových žlabov, tak aby sa háky nenachádzali v miestach spájania žlabu s iným žlabom, žlabu s odtokom, žlabu so spojkou, alebo žlabu s rohom.
- 3.5 Ak na spájanie odkvapových žlabov používate dilatačné spojky, namontujte ich vo vzdialosti max. 15 cm od susedných hákov (**obr. 11**).
- 3.6 Dilatačná spojka pre Galeco STAL2 bola navrhnutá takým spôsobom, aby bol tento spojovací prvok žlabu pri montáži systému k čelovej doske pevne pripájaný k podkladu. Spojku je možné podvesiť len v prípade montáže systému na plochých hákoch na krokve.
- 3.7 Spojku umiestnite vo vertikálnej rovine takým spôsobom, aby sa horný okraj jej horizontálneho tesnenia nachádzal 1-2 mm nad dnom háka. Taká montáž zaručí správne pritlačenie dna odkvapového žlabu k dolnému tesneniu spojky.

3.8 Pri montáži úrovne odkvapových žlabov najprv v prvom kroku pripievajte koncový uzáver k žlabu, ktorý bude na hákoch montovaný ako prvý. Za týmto účelom naneste na vnútorný povrch koncového uzáveru tesniace lepidlo na ocel z ponuky Galeco a uzáver nasadte na koniec prvého odkvapového žlabu. V zadnej hrane uzáveru vyvŕtajte otvor a priskrutkujte ho k zadnému návalkom odkvapového žlabu. Zvnútra, tam kde sa hrana žlabu dotýka uzáveru, naneste lepidlo.

3.9 V mieste, kde bude namontovaný žlabový odtok, vyrežte v dne žlabu štvorcový otvor s rozmermi min. 80x80 mm a max. 90x90 mm (**obr. 12, 13, 14**). Hrany otvoru vyhnite do smeru, v ktorom bude voda odtekat, a zabezpečte ich maltou Galeco (rys. 15).

3.10 Žlaby zacvaknite do hákov, začínajúc od úplného začiatku radu žlabov (**obr. 16**). Všetky nasledujúce žlaby pripájajte pomocou dilatačných spojok, pričom medzi pripájanými prvkami udržiavajte min. 5 mm a max. 10 mm medzeru. Alternatívnym spôsobom spájania žlabov je 7-centimetrová preložka zabezpečená lepidlom na ocel z ponuky firmy Galeco. Maximálna dĺžka jedného lepeného úseku úrovne odkvapových žlabov nesmie presahovať 12 m. Pri dlhších úsekoch musíte použiť dilatačné spojky.

3.11 Rohy systému Galeco STAL2 montujte priamo na žlaby pomocou lepidla na ocel. Za týmto účelom naneste na vnútornú časť rohu dva prúzky lepidla. Lepené miesto následne stlačte a zahnite montážny pásik. Nakoniec na okraji žlabu vo vnútri rohu vytvorte tesný spoj z lepidla (**obr. 17**).

3.12 Zahnite montážne pásiky čelových hákov.

## 4. Pripojenie odtoku k zvodovej rúre




obr. 18



obr. 19



obr. 20



obr. 21

- 4.1 Do vopred pripraveného otvoru v odkvapovom žlabe namontujte odkvapový kotlík a zahnite montážne pásky (**obr. 18, 19**).
- 4.2 Odkvapový kotlík v prípade strechy s odkvapom pripojte pomocou dvoch kolien a kúska rúry orezanej na potrebnú dĺžku k zvodovej rúre. V prípade strechy bez odkvapu pripojte odkvapový kotlík k zvodovej rúre pomocou manžety.
- 4.3 K fasáde pripievajte hmoždinky, pričom ich dĺžku prispôsobte v závislosti od hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy budovy. Medzi hmoždinkami zachovávajte vzdialenosť max. 1,8 m. Na hmoždinky naskrutkujte objímky (**obr. 20**).
- 4.4 Do objímkov vložte zvodové rúry a pospájate ich navzájom prostredníctvom manžiet (**obr. 21**).
- 4.5 Utiahnite objímky okolo rúry, nestahujte ich však až príliš.

## 5. Odtok do kanalizácie



obr. 22




obr. 23

- 5.1 Do zeme pod zvodovou rúrou umiestnite univerzálnu usadzovaciu nádobu. Jej dolný odtok pripojte k elastickému kolenu pripojenému k potrubiu dažďovej kanalizácie s priemerom 110 mm.
- 5.2 V klapke univerzálskej usadzovacej nádoby vyrežte, tak ako je na nej naznačené, otvor veľkosti 110 mm, a následne na takto vyrezaný otvor nasadte klapku pre štvorcovú rúru (**obr. 22, 23**).
- 5.3 Na koniec zvodovej rúry nasadte manžetu a vložte ju do otvoru v klapke pre štvorcovú rúru.
- 5.4 Ak má byť dažďová voda odvádzaná do zeme, na koniec zvodovej rúry nasadte koleno. Vzdialenosť kolena od zeme musí byť minimálne 20 cm.

## 6. Montáž podhlľadového panelu



obr. 24




obr. 25




obr. 26



obr. 27



obr. 28



obr. 29

- 6.1 Po ukončení fasády do zámkov čelových hákoch, na celej dĺžke odkvapového žlabu, vložte maskovacie kryty a dobre ich zaistite. Pri zapínani maskovacích krytov do dolných zámkov čelových hákow pritlačte miesta, v ktorých sa maskovaci kryt dotýka háka, celou dlaňou.
- 6.2 Ak chcete maskovací kryt namontovať na odkvapový kotlík, žlab priložte ku kotlíku, následne nožnicami na plech v dvoch miestach vo vzájomnej vzdialenosťi okolo 13 cm rozrežte dolný list maskovacieho krytu, a uvoľnenú časť c vyhnite smerom hore (**obr. 24, 25**).
- 6.3 Vyrezané miesto zarovnajte s odtokom a maskovací kryt následne zaistite v dolných zámkoch čelových hákov (**obr. 26, 27**).
- 6.4 Spodná časť maskovacieho krytu je profilovaná do tvaru lišty J, ktorá je dostupná v rámci podhlľadového systému Galeco

NOVA, čo umožňuje veľmi jednoduché zasunutie strešného podhlľadového panelu alebo dreveného podhlľadu s max. konštrukčnou výškou 15 mm.

- .6.5 Čelo maskovacieho panelu by malo byť na celom svojom povrchu súvislé a neprerušené. Prípustné sú len malé odchýlky od zvislého smeru, vyplývajúce z prirodzených vlastností materiálu a pružinovo-západkového systému montáže.
- .6.6 Maskovacie panely spájame „natupo“ pomocou vnútornej alebo vonkajšej spojky maskovacieho panelu. Ak sa na streche vyskytujú rohy, maskovacie kryty spájame pomocou systémových vnútorných alebo vonkajších rohov pre maskovacie panely (**obr. 28, 29**).