

## Bauder penové lepidlo

Aplikácia a výrobky



## Bauder penové lepidlo

### Pre trvalé a bezpečné lepenie


Lepené strešné skladby sú dôležitou zložkou v oblasti plochých striech. Aby sa zabezpečilo trvalé lepenie odolné proti saniu vetra, je potrebné zvoliť vhodné výrobky a náradia a dodržiavať stanovené postupy.

Spoločnosť Bauder vám dodá Bauder penové lepidlo - jednozložkové penové lepidlo na báze polyuretánu v obvyklých skrutkovacích plechovkách (dózach). Toto lepidlo sa môže použiť na lepenie vhodných tepelnoizolačných dosiek (napr. BauderPIR) na vhodné podklady (napr. asfaltová parozábrana BauderFLEX DNA). Bauder penové lepidlo po nanesení mierne zväčší svoj objem, takže drobné nerovnosti môžu byť vyrovnané. Bauder technické oddelenie vám rád vypočíta potrebné množstvo lepidla, pre lepenie odolné proti saniu vetra.

Sortiment výrobkov je vhodne doplnený o Bauder čistič pištole. Používa sa na čistenie náradia alebo znečistených miest.

Spoločnosť Bauder ponúka aj novú Bauder penovú pištoľ - ergonomický aplikačný nástroj pre lepené skladby plochých striech. Rozprašovacia fľaša na zvlhčenie penových pruhov (dostupná v predajniach so stavebnými materiálmi) môže byť užitočným doplnkom k sortimentu nástrojov.





# Bauder penové lepidlo

## Aplikácia



1 Bauder penové lepidlo pred použitím silno pretrepte tak, aby ventil smeroval nadol.



2 Odstráňte uzáver z dózy a na penovej pištoľi uzavrite skrutku nastavenia prietoku.



3 Naskrutkujte dózu na pištoľ ventilom smerom nadol.



4 Uvoľnite skrutku nastavenia prietoku, príp. nastavte podľa potreby.



5 Naneste cca. 3 cm široké penové pruhy (húsenice). Vzďialenosť pruhov podľa výpočtu sania vetra – pre jednoduché zaistenie polohy dosiek by sa mala zvoliť vzdialenosť asi 30 cm. Hlaveň pištole by mala byť vedená vo vzdialenosti 1-2 cm od povrchu asfaltového pásu.



6 Bauder penové lepidlo vytvrdzuje vlhkosťou, to znamená, že reakcia prebieha podstatne rýchlejšie pri aplikácii malého množstva vlhkosti na pruh lepidla.



7 Hneď potom položte tepelnoizolačné dosky PIR na zvlhčené pruhy lepidla a ľahko pritlačte. Následné upravovanie PIR-dosiek je možné po dobu približne 10 minút bez pridania vlhkosti a približne 5 minút s pridaním vlhkosti.



8 Nestúpajte na tepelnoizolačné dosky PIR, kým nedôjde k vytvrdnutiu Bauder penového lepidla!

# Bauder penové lepidlo

## Aplikácia / Prehľad výrobkov



9 Po použití, resp. pred výmenou dózy penového lepidla zatvorte skrutku nastavenia prietoku.



10 Odstráňte prázdnu dózu z pištole. Dóza so zvyšným obsahom môže zostať krátkodobo na pištoľi. Rozprašovacíu hlavu je nutné vyčistiť.



11 Zvyšky lepidla na vstupe pištole a na rozprašovacej hlavici odstráňte pomocou Bauder čističa pištole.



12 Na čistenie penovej pištole naskrutkujte čistíč pištole.



13 Otvorte skrutku nastavenia prietoku a striekajte čistíčom pištole.



14 Penová pištoľ je vyčistená, keď z rozprašovacej hlavice vytečá iba čierna tekutina.



**Bauder penové lepidlo**  
Kód výrobku: 7536 0000



**Bauder čistíč pištole**  
Kód výrobku: 7536 0001



**Bauder pištoľ na penu**  
Kód výrobku: 7536 0080



**Rozprašovacia fľaša**  
K dispozícii v stavebninách

**Bauder s.r.o.**

**kancelária:**  
Františkánska 7445/5  
SK-917 01 Trnava

telefón +421 911 733 433  
info@bauder.sk

[www.bauder.sk](http://www.bauder.sk)

Všetky informácie obsiahnuté v tomto prospekte sú založené na súčasnom stave technického vývoja. Vyhradzuje si právo na zmeny. Informujte sa prípadne o príslušných technických poznatkoch platných v čase Vašej objednávky.

**7536VL/0920 SK**